

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Zirox BV
Sijslostraat 61
8020 Ruddervoorde
Belgie

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: #20903
Afgifte rapport: 03-07-2024

De analyse is aangemeld op 02-07-2024
De analyse is uitgevoerd op 03-07-2024

Klant

Peter Meysseman
Asbestos Vlaanderen (Peter)
Zwaluwenstraat 9
8000 Brugge
BELGIË



Technisch verantwoordelijke,
Van Hecke Brecht

Alle tests worden uitgevoerd met de officiële erkenning van FOD WASO en afgeleid van de norm NEN5896, die de detectie van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen regelt. Het is belangrijk op te merken dat de gerapporteerde kwantitatieve schattingen niet onder de erkenning van FOD WASO vallen.

Zirox BV verzekert dat de bovengenoemde tests zijn uitgevoerd volgens de geldende norm ISO 17025.

Dit rapport mag zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium niet worden gereproduceerd, tenzij dit in zijn volledige vorm gebeurt. De resultaten in dit verslag hebben uitsluitend betrekking op de geteste producten zoals ze zijn verstrekt door de klant. Het interpreteren van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de klant. Zirox BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de representativiteit als de deelmonsters zijn verstrekt door de klant.

Beproevingen

Asbestanalyse:

Identificatie aanvraag: *Maria-Hendrikalaan 10, 8420 De Haan*

.....

MONSTER MM001 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM001

Soort materiaal : *Gips Kalk*

Toelichting klant: *Pleisterwerk muren*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER MM002 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM002

Soort materiaal : *Gips Kalk*

Toelichting klant: *Pleisterwerk plafonds*

Toelichting laborant: /

.....

MONSTER MM003 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM003

Soort materiaal : *kunststof*

Toelichting klant: *trap bekleding type linoleum*

Toelichting laborant: /